

ゼロ災害!! への挑戦

vol.109



14言語で対応

マンガでわかる
安全マニュアル



このコーナーでは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載された「ヒヤリ・ハット事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう。



ヒヤリ・ハット事例

開梱作業中、破損したコンセントから
露出していたコードに接触し感電しそうになった

集荷場で荷物の開梱作業中、コンセントの破損により露出していたコードに梱包用ラップが引っかかり感電しそうになった。

発生原因 コンセントの破損に気付いたが、そのまま作業を続けたこと。

災害防止 対策

- ・設備の破損や不具合を発見した際は、速やかに勤務先の上長に報告すること。
- ・感電や漏電などの重大な事故につながる危険性があるため、破損したコンセントに決して触れないこと。

業種

物流

作業の種類

商品の開梱作業