

# ゼロ災害!! への挑戦

vol.102



14言語で対応

マンガでわかる  
安全マニュアル



このコーナーでは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載された「災害事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう。



## 木材加工機の運転中にローラーの清掃を行ったところ、衣服が巻き込まれ指を骨折した。

木材加工機の運転中 木くずを清掃しようとしたところ、ローラーに作業服の袖が巻き込まれ指を骨折した。

発生原因

- ・ローラーを停止せず清掃作業を行ったこと。
  - ・1人で作業を行っていたこと。
- ※作業マニュアルでは2名以上の作業が義務付けられていた。

災害防止  
対策

- ・機械が完全に停止したことを確認してから作業を行うこと。
- ・作業マニュアル等を遵守すること。

業種	災害の種類	被害者数
木材・木製品製造業	はさまれ、巻き込まれ	1人(休業)