

# ゼロ災害!! への挑戦

vol.103



14言語で対応

マンガでわかる  
安全マニュアル



このコーナーでは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載された「ヒヤリ・ハット事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう。



## ヒヤリ・ハット事例

フォークリフトで荷受作業中、積上げた古紙が  
落下し清掃作業員にぶつかりそうになった

リサイクル工場にて古紙の荷受作業中、フォークリフトで積み上げた古紙がバランスを崩して落下し、付近を清掃中の作業員にぶつかりそうになった。

発生原因

フォークリフトの作業エリア内に人がいたにも関わらず、注意喚起を怠ったこと。

災害防止  
対策

・周囲の安全確認をした上で作業を行うこと  
・作業エリア内に人がいる際は、声掛け等で注意を促すこと。

業種

古紙回収業

作業の種類

古紙の分別・運搬