


ゼロ災害!! への挑戦

vol.108



14言語で対応

マンガでわかる
安全マニュアル



このコーナーでは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載された「災害事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう。

フォークリフトを旋回したところ、 作業者に接触し負傷させた。

荷物の運搬作業中にフォークリフトをバック走行で旋回したところ、そばを通過しようとした作業者に接触し負傷させた。

発生原因 [運転者] 走行前に周囲の状況確認を怠ったこと。
[作業者] 作業中のフォークリフトのそばを安易に通過しようとしたこと。

災害防止対策 [運転者] 周囲の安全確認を徹底すること。
[作業者] フォークリフト稼働中は作業エリアに近づかないこと。



業種	災害の種類	被害者数
製造業	激突され	1人(休業)